

Примечание. Для режимов в виде дробей приведены: в числителе — значение при выполнении функции; в знаменателе — значение при отмене функции.

Рис. 2.50.







Рис. 2.6.

Вариант исполнения	Напряжение на контакте, В				Узел	
	X2:5	X3:1	X3:4	X3:6	T1	D3
МП-44-1, МП-44-1С	128	—6	—	0	ТПИ-44-1	KP142EH5Г
МП-44-2, МП-44-2С	150	—6	—	0	ТПИ-44-2	KP142EH5Г
МП-44-3, МП-44-3С	128	0	+8	+5	ТПИ-44-1	KP142EH5Г
МП-44-4 МП-44-4	150	0	+8	+5	ТПИ-44-2	KP142EH5В





- Рис. 2.43.